

Ca urmare a incendiului produs în data de 21.01.2017, inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții s-au deplasat la adresa menționată, unde au constatat că erau încă în derulare operațiuni de stingere a incendiului de către personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. La fața locului erau prezenți reprezentanți ai Parchetului, Poliției și Primăriei sectorului 2.

În urma evaluării stării tehnice a construcției afectată de incendiu, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat prăbușirea parțială a planșeelor și a acoperișului, inclinarea cu cca. 30° a fațadei dinspre lac, precum și degradarea altor elemente structurale. Având în vedere aceste constatări, Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă interzicerea accesului oricărei persoane, inclusiv a pompierilor, în interiorul clădirii, toate operațiunile de lichidare a incendiului urmând a fi efectuate din exterior.

Totodată se vor lua măsuri de securizare a zonei adiacente clădirii, urmând ca ulterior, după întocmirea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat MDRAPFE, proprietarul/utilizatorul să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de expertul tehnic.