



Către: **Redacția Agenției Naționale de Presă AGERPRES**

[centrale@agerpres.ro](mailto:centrale@agerpres.ro)

În atenția dl. Sorin Blada

Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. a luat cunoștință de conținutul articolului intitulat "Accesul experților INSEMEX în Clubul Bamboo se va face cu acordul Inspecției în Construcții", publicat în data de 30 Ianuarie 2017.

Pentru eliminarea unor posibile confuzii, precum și pentru corecta informare a opiniei publice, vă solicităm publicarea următoarelor

### PRECIZĂRI

Conform competențelor conferite de prevederile legale, Inspectoratul de Stat în Construcții a solicitat unui expert tehnic atestat o evaluare în primă urgență a stării tehnice a construcției afectate de incendiul de la clubul Bamboo, situat în București, sector 2, str. Tuzla, nr. 50.

Ca urmare a constatărilor efectuate în teren, expertul tehnic a concluzionat că imobilul se află în "colaps structural" și că "se interzice accesul în interior și pe trotuarul adiacent clădirilor afectate de incendiu".

În baza notei de constatare întocmite de expertul tehnic, ISC a **recomandat** interzicerea accesului.

În data de 27 ianuarie a.c., ISC, prin Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov, a dispus proprietarului imobilului, prin actul de control încheiat, efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, care să stabilească măsurile de punere în siguranță a imobilului, precum și posibilitatea de acces în incintă.

Cu stimă,

**INSPECTOR GENERAL**

**EMIL FLORIN ALBOTĂ**