



INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3
Cod poștal 030217
București

Tel: +40 21 318.17.00
Fax: +40 21 318 17 19
+40 21 318 17 03
+40 21 318 17 04
E-mail: isc@isc.gov.ro
www.isc.gov.ro

RAPORTUL

activităților de control întreprinse în cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieței produselor pentru construcții în cursul anului 2019.

I.S.C. este desemnată prin H.G. 1236/2012 ca autoritate de supraveghere a pieței produselor pentru construcții reglementate în baza Regulamentului (UE) 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate de comercializare a produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Conform prevederilor legislației europene și naționale mai sus menționate, autoritatea de supraveghere a pieței trebuie să stabilească pentru fiecare an un program sectorial de control privind produsele pentru construcții.


În cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieței pentru domeniul produselor pentru construcții pentru anul 2019, Inspectoratul de Stat în Construcții, prin structurile teritoriale, a efectuat controale la operatori economici (producători, reprezentanți autorizați, importatori și distribuitori) și utilizatori, pentru familia de produse "elemente pentru zidărie" având ca specificații tehnice de referință standardele SR EN 771-1+A1:2015 - "Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă", SR EN 771-2+A1:2015 - "Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar", SR EN 771-3+A1:2015 - "Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele și ușoare)", SR EN 771-4+A1:2015 - "Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat".

Au fost efectuate 681 controale, tabelul 1 conținând numărul de controale realizate de către Inspectoratele Regionale în Construcții în funcție de operatorul economic controlat.

Tabel 1

IRC	Producători	Distribuitori	Importatori	Utilizatori	Total
Nord Est	1	47	0	1	49
Sud Est	4	78	0	27	109
Sud Muntenia	6	65	0	2	73
Sud Vest Oltenia	4	87	4	6	101
Vest	2	57	1	3	63
Nord Vest	6	58	0	28	92
Centru	4	103	0	35	142
București-Ilfov	1	13	0	38	52
Total	28	508	5	140	681

Numărul controalelor efectuate de Inspectoratele Regionale în Construcții




Din totalul de 681 controale, s-au efectuat 28 controale la producători (4.11%), 508 controale la distribuitori (74.59%), 5 controale la importatori (0.73%) și 140 (20.56%) controale la utilizatori. Detalierea controalelor efectuate pe subfamilii de produse:

- 417 controale efectuate pentru subfamilia de produse "elemente de zidărie din argilă arsă", din care 11 controale la producători, 296 la distribuitori, 5 la importatori și 105 la utilizatori, detaliate în tabelul 2.
- 230 controale efectuate pentru subfamilia de produse "elemente de zidărie din beton celular autoclavizat", din care 8 controale la producători, 187 la distribuitori și 35 la utilizatori, detaliate în tabelul 3.
- 34 controale efectuate pentru subfamilia de produse "elemente de zidărie din beton", din care 9 controale la producători și 25 la distribuitori, detaliate în tabelul 4.


Tabel 2

IRC	Producator	Distribuitor	Importator	Utilizator	TOTAL
Nord Est	1	25	0	0	26
Sud Est	2	40	0	17	59
Sud Muntenia	2	35	0	1	38
Sud Vest Oltenia	0	45	4	3	52
Vest	0	41	1	0	42
Nord Vest	5	38	0	25	68
Centru	1	64	0	28	93
București-Ilfov	0	8	0	31	39
Total	11	296	5	105	417




Tabel 3

IRC	Producator	Distribuitor	Importator	Utilizator	TOTAL
Nord Est	0	19	0	1	20
Sud Est	2	37	0	10	49
Sud Muntenia	3	29	0	1	33
Sud Vest Oltenia	0	38	0	3	41
Vest	2	14	0	3	19
Nord Vest	0	18	0	3	21
Centru	0	30	0	7	37
București-Ilfov	1	2	0	7	10
Total	8	187	0	35	230



Tabel 4

IRC	Producator	Distribuitor	TOTAL
Nord Est	0	3	3
Sud Est	0	1	1
Sud Muntenia	1	1	2
Sud Vest Oltenia	4	4	8
Vest	0	2	2
Nord Vest	1	2	3
Centru	3	9	12
București-Ilfov	0	3	3
Total	9	25	34



Au fost constatate 440 neconformități, din care:

- 287 neconformități ce constau în lipsa unor informații din declarația de performanță și din informațiile ce însoțesc marcajul de conformitate CE sau necorelarea între informațiile din declarația de performanță și din informațiile ce însoțesc marcajul de conformitate CE;
- 62 neconformități ce constau în lipsa instrucțiunilor de siguranță la locul de desfășurare a controlului;
- 34 neconformități în cazuri în care proiectul nu a conținut datele necesare pentru a se putea verifica dacă produsul este apt pentru utilizare la lucrările de construcții în cauză;
- 1 neconformități în cazul în care produsul a fost pus în comercializare fără a se face dovada atestării conformității;
- 56 de alte neconformități (ex: lipsă registru plângeri, produse neconforme, rechemări produse).

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 461 măsuri, în conformitate cu legislația europeană armonizată (Regulamentul (UE) 305/2011, Regulamentul (CE) 765/2008, etc) și cu legislația națională de armonizare aplicabilă (HG 668/2017, HG 1236/2012, HG 306/2011, etc.). Pentru produsele la care nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor legale, au fost dipuse:

- 1 măsură de interzicere a comercializării;
- 1 măsură de retragere de la comercializare;
- 148 măsuri de informare a producătorilor;
- 112 măsuri de intrare în legalitate;
- 125 măsuri preventive;
- 74 alte măsuri (ex: întocmire registru plângeri, produse neconforme, rechemări produse, punct de vedere al proiectantului).

O parte dintre măsurile dispuse sunt cu caracter general preventiv, prin reamintirea fiecărui operator economic în cauză a obligațiilor prevăzute de legislația relevantă, respectiv a Regulamentului (UE) 305/2011.

IRC	Nr. controale	Nr. neconformități	Nr. măsuri
Nord Est	49	20	15
Sud Est	109	58	53
Sud Muntenia	73	18	26
Sud Vest Oltenia	101	48	96
Vest	63	64	65
Nord Vest	92	57	56
Centru	142	81	81
București-Ilfov	52	94	69
Total	681	440	461

Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 53.000 lei (pentru neîndeplinirea la termen a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control, pentru punerea la dispoziție pe piață a produselor fără atestarea conformității și pentru comercializarea produsului fără respectarea condițiilor de depozitare prevăzute de către

producător). În aplicarea sancțiunilor contravenționale s-a ținut cont de prevederile legislației europene armonizate cu privire la modul de tratare a neconformităților formale (Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Regulamentul (CE) 765/2008). Conform legislației sancțiunile contravenționale au fost achitate în cuantum de jumătate din valoarea minimă.

IRC	Nr. sancțiuni	Valoare
Nord Est	0	0
Sud Est	0	0
Sud Muntenia	0	0
Sud Vest Oltenia	0	0
Vest	0	0
Nord Vest	1	30000
Centru	1	3000
București-Ilfov	1	20000
Total	3	53000

Din rapoartele centralizatoare la nivelul inspectoratelor județene și regionale se constată îndeplinirea de către factorii implicați a măsurilor dispuse în termenele stabilite prin procesele verbale de control sau după aplicarea sancțiunilor contravenționale.

În cadrul controlului sectorial, prin măsurile preventive dispuse s-a avut în vedere și menținerea la un nivel ridicat a conștientizării factorilor implicați în ceea ce privește respectarea în continuare a obligațiilor și răspunderilor aferente domeniului de activitate, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

La controalele efectuate la utilizatori (șantiere) s-a constatat că în unele cazuri nu a fost posibilă aprecierea dacă produsul controlat corespunde utilizării pentru lucrarea în cauză, documentația de proiectare neconținând prevederi referitoare la caracteristicile produsului. Pentru aceste constatări au fost solicitate proiectanților punctele de vedere, analizarea performanțelor produsului și măsuri în consecință, după caz.